

修善寺小学校通学路危険箇所

危険箇所①	修善寺保育園から輪田橋に向かう道路への出口
状況・様子	小学校から下校する際、輪田橋の手前の見通しが悪い。保育園側からの車両の一旦停止の標識がなく、接触が危惧される。
現況写真	

危険箇所②	中里団地からの下り道 歩道
状況・様子	制限速度30kmを守る車両が少なく、歩道出口からの見通しが悪いため、歩道から車道に出たときに通過車両との接触が危惧される。
現況写真	

危険箇所③	修善寺温泉場から虹の郷へ向けての道路 入ってすぐ
状況・様子	自動車の往来が激しく見通しが悪い。歩道が狭くなってしまい、通過車両との接触が危惧される。夜間照明があまりないので暗く危ない。
現況写真	

修善寺小学校 通学路

